

EFOP-4.1.3.-17-2017-00110

Tanulási környezet javítása a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában

EFOP-4.1.3.-17-2017-00110

Tanulási környezet javítása a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00110
A kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ
Elnyert támogatási összeg: 61 343 265 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

A projekt indokoltsága

A tantermek bútorzata, az oktatási eszközök állapota elhasznált, elavult volt. Állapotuk az idők folyamán folyamatosan romlott, miközben kihasználtságuk, illetve az erre való igény nőtt. A bútorokra, eszközökre a tanulók számára szükség van a megfelelő oktatási környezet és oktatási infrastrukturális feltételek biztosításához. A tantermek, közlekedők felújítása, festése, energetikai korszerűsítés is szükségessé vált.

A fejlesztést indokolta a modern, a kornak megfelelő tanulási környezet biztosítása, ezzel is motiválva a diákokat a jobb tanulmányi eredmény elérésére.

A megvalósult projekt összegzése

Megvalósítási helyszín: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.)

A 12 db általános tanterem felújítása megtörtént nyílászárók és burkolatok cseréjével, falak festésével. A közlekedőkben energiatakarékos lámpák kerültek elhelyezésre. Az étterem lapostető szigetelése javításra került, a tanári, igazgatói, titkársági helyiségek burkolata is megújult, valamint világítótestek cseréjét is elvégeztük. Energetikai korszerűsítés keretében az elavult villamos főelosztó berendezés cseréje megtörtént az iskola zavartalan működésének biztosítása mellett.

Természettudományos szaktanterem felújítása: A 2015/16-os tanévtől felmenő rendszerben a természettudományos tárgyakat szakkör keretében emelt óraszámban oktat az iskola. A szakkört vezető pedagógusok által használandó eszközök állapota, valamint a tanítási környezet a természettudományos tárgyak oktatására nem volt megfelelő, többségük elavult. Ez problémát okozott, mert a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a négy évfolyamos emelt szintű természettudományos osztályban folytathatják az általános iskolából kikerülve tanulmányaikat azok a diákok, akik természettudományi területen szeretnének továbbtanulni a későbbiekben. A városban, sőt a környező iskolákban sem volt a természettudományos képzésnek általános iskolában történő magasabb óraszámú tanítása. Ezen a területen nagy jelentősége van a szemléltetésnek, az élménypedagógiai elemekre építő gyakorlati oktatásnak, amely speciális eszközöket igényel.

Energetikai korszerűsítés: A villamos főelosztó szekrény elavult volt, a jelenlegi IKT eszközök és számítástechnikai eszközök áramellátását nem tudta biztosítani.

2016 decemberében korszerű kazán került beépítésre, de a nyílászárók rossz állapota miatt a meleg kiszökött, így szükséges volt a nyílászárók cseréje a tantermek esetében. Az első emeleti irodák (tanári szoba, igazgatói helyettesi, igazgatói, gazdasági iroda) burkolatok felújításával megújult. A kis tanári szoba nyílászáróinak, padlóburkolatának és lámpáinak cseréje, nagymértékben javította a megfelelő környezet biztosítását. A közlekedőkben a nyílászárók szintén rossz állapotban voltak, nem záródtak rendesen, a nagy réseken a meleg kiszökött. A lámpatestek állapota is elavult, így azok cseréje is szükségessé vált.

Lapostető javítása a beázások megszüntetése érdekében: Az épület a '80-as évek közepén épült, állagmegóvásokon kívül jelentősebb felújítás nem történt. A lapostető nagyobb esőzések, havazás, hóolvadás idején beázik. Ezért vált szükségessé a lapostető felújítása, szigetelése.