

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye,
2890 Tata, Fazekas utca 47

Általános ismertetés:

Az épületen az elmúlt években jelentősebb felújítás nem történt. A földszinten a folyosó burkolata megsüllyedt, a kültéri burkolat felfagyott. A vízelvezetés hibájából adódóan a növényzet kikopott. Tetőtéri ablakok tönkrementek javításuk nem gazdaságos.

Felújítással érintett részek ismertetése:

A tetőtéri ablakok cserépfedéssel való összeeresztése tönkrement a víz befolyik a héjazat alá. Zárszerkezeteik egy része működésképtelen. A meglévő tetőablakok közül 15 db kerül cserére alsókilincses Velux típusúra

A tetőtéri helyiségek burkolata elkopott kimozdult helyéről, új laminált burkolat kerül lerakásra, a régi helyére.

A folyosók burkolatának állapota nem megfelelő, megmaradó aljzatként funkcionálva új gress burkolat készül.

A földszinti folyosó burkolata megsüllyedt a hibát bontással, új aljzatképzéssel lehet javítani. Az új aljzatra gress burkolat kerül leragasztásra

A bejáratú lépcsők felfagytak, javításuk kültéri csúszásmentes burkolat ragasztásával lesznek javítva.

Az udvaron a vízelvezetés javítását követően tereprendezés készül új kültéri játékeszközök beépítésével

Pér, 2017. május 14

Bagó Gyula
ME-É 08-1036